

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ASSUNTO: Reforma do Campus Viçosa do **INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – IFAL.**

Seguem em anexo as fotos ilustrando a atual situação da edificação onde funciona o campus Viçosa do IFAL, mostrando algumas situações que devem ser corrigidas na obra.



Foto 1 – Bloco de banheiros (superior)



Foto 2 – Coberta bloco banheiros (superior)




Foto 3 – Lanternim corredor banheiros (superior)



Foto 4 – Corredor banheiros (superior)



Foto 5 – Pátio descoberto (superior)



Foto 6 – Pátio descoberto (superior)



Foto 7 – Corredor salas 6 a 8



Foto 8 – Sala 1



Foto 9 – Sala 1



Foto 10 – Quadro negro sala 1



Foto 11 – Padrão de porta sala de aula



Foto 12 – Janela der madeira sala 5



Foto 13 – DML




Foto 14 – Corredor sala 5



Foto 15 – Corredor Protocolo-sala5



Foto 16 – Rampa de descida bloco inferior




Foto 17 – Porta auditório



Foto 18 – Auditório



Foto 19 – Coberta bloco almoxarifado/ lab.



Foto 20 – Muro lateral a demolir



Foto 21 – Rampa lateral biblioteca



Foto 22 – Pátio coberto (futura cantina)



Foto 23 – Acesso inferior (futuras portaria e lixeira)



Foto 24 – Corredor inferior



Foto 25 – Biblioteca




Foto 26 – Biblioteca



Foto 27 – Hall banheiros inferior



Foto 28 – Antiga copa (inferior)




Foto 29 – Antiga copa (inferior)



Foto 30 – Antiga lavanderia (inferior)



Foto 31 – Antiga despensa (inferior)



Foto 32 – Fachada posterior biblioteca



Foto 33 – Sala dos professores (superior)



Foto 34 – Copa professores




Foto 35 – Banheiro sala professores(superior)



Foto 36 – Canteiro frontal



Foto 37 – Portão acesso canteiro lateral



Foto 38 – Canteiro lateral



Foto 39 – Rampa acesso superior



Foto 40 – Portão correr (acesso)



Foto 41 – Canteiro lateral esquerdo (subir muro)

Maceió, 23 de outubro de 2014.

RAFAELLA CRISTINA TEIXEIRA PENEDO
Arquiteta IF-AL- CONFEA/CREA 020599305-2