

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Segue relatório fotográfico das instalações do IFAL Campus Satuba onde será realizada a execução dos projetos de reestruturação das redes de distribuição de média e baixa tensão, instalações elétricas prediais, cabeamento estruturado, CFTV e SPDA.



1 - Entrada de energia do Campus



2 – Medição e proteção em média tensão



3 – Rede de distribuição primária, secundária e subestação aérea



4 – Subestação abrigada



5 – Fachada sem SPDA



6 – Ambiente Administrativo



7 – Distribuição de energia  
aparente na fachada



8 – Laboratório

Maceió, 11 de Setembro de 2018.